

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Cod.: HSEQS-QI-3219

Ver. 01

Solicitado por: PERFOTUNEL S.A.C. / RUC: 20606892072

Inspector: Ing. Nestor Alcazar Mendoza

Lugar de la inspección: Av. El Banco 312 Ate, Lima

Fecha de la inspección: 06/06/2026

Fecha de expiracion del certificado: 05/06/2027



DATOS GENERALES DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Nombre:	Excavadora tipo oruga	Origen:	China
Marca:	Sany	Motor:	Cummins QSB6
Modelo / Año:	SY215C - 2022	NS:	SY.021SCA20868

DATOS DE LA PRUEBA REALIZADA

Prueba realizada:	Testificación de pruebas con equipos para mediciones de Opacidad de gases de escape	Normativa aplicada:	DS Na 047, 2021 - MTC
--------------------------	---	----------------------------	-----------------------

CONCLUSIÓN: La excavadora inspeccionada se encuentra **CONFORME** después de realizado y superado la prueba de **OPACIDAD** según el límite máximo por diferencia para el coeficiente de absorción (k) es de 0.25 m-1 por lo tanto se encuentra dentro de los límites establecidos

REGULACIONES DEL MTC

AÑO DE FABRICACIÓN	OPACIDAD K (m) (2)	OPACIDAD (%)	TIPOS DE VEHICULO DIESEL
Hasta 1995	3.0	72%	Para vehículos mayores, livianos y pesados a Diesel
1996 en adelante	2.5	65%	
2003 en adelante	2.1	60%	

Ing. Nestor R. Alcazar Mendoza

Mecanico Electricista

CIP 183375